

対策一覧表

【利府小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道館熊野堂線、新並松堀切前線	館地区、坂本板金店前T字路交差点	①交通量が多く、横断が危険である。 ②横断旗はあるが、壊れている。	①塩釜警察署に信号機設置を継続して要望する。 ②横断旗については、状況を確認し、随時入れ替えている。	①塩釜警察署 ②生活安全課	
2	町道沢乙1号線	利府町沢乙字高嶋 高嶋交差点	信号待ちをするための待機場所と歩道が整備されておらず、危険である。	歩道整備を含めた交差点改良を進めている。	都市整備課	平成29年度
3	県道仙台松島線、町道芦ノ口線	春日一部公民館付近	車が、通学路を猛スピードで走行し、危険である。看板が設置されているが、サイズが小さい。	道路通行に支障をきたすため看板の規格変更は難しい。	生活安全課	

【利府第二小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道塚元6-1号線	神谷沢字塚元地内	車道のロータリー部分から用水路・遊水池に容易に下りられる。	新たなフェンスを設置予定。	都市整備課	平成29～30年度

【利府第三小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道塩釜吉岡線	利府町加瀬字野中沢、県道3号線沿い	交通量が多く、危険である。横断歩道が無く、危険な横断が見られる。	交通量が多く、道路の見通しが悪いため、横断歩道の設置は難しい。	塩釜警察署	
2	町道野中小橋元線、春日塩釜線	利府町森郷字大窪南9-1付近交差点	交差点に押しボタン信号機が1対設置されているが、交通量が多いため危険である。	①塩釜警察署に現在の押しボタン式信号機から定周期式信号機に改善するよう、継続して要望する。 ②運転者に対する注意啓発看板等を設置済み。	①塩釜警察署 ②生活安全課	
3	県道塩釜吉岡線	利府町加瀬字野中沢笹町交差点	信号が変則的で、車の通り方予想がしづらく、危険である。	①塩釜警察署に歩行者用信号機の調整を要望する。 ②運転者に対する注意啓発看板等を設置済み。	①塩釜警察署 ②生活安全課	

【しらかし台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道利府岩切停車場線	青葉台三丁目、刀根歯科医院前のT字路、カーブ	交通量が非常に多く、カーブであるため見通しも悪い。	減速注意喚起看板を設置済み。交通安全対策について引き続き検討する。	生活安全課	
2	県道利府岩切停車場線、町道青葉台12-1号線	青葉台三丁目、明光義塾前の十字路、刀根歯科医院前のT字路のすぐ下	交通量が非常に多く、危険である。	①塩釜警察署に信号機の設置を継続して要望する。 ②交通安全対策について引き続き検討する。	①塩釜警察署 ②生活安全課	
3	町道しらかし台16-1号線、12-5、12-6	しらかし台小学校前の十字路と歩道	①学校前の十字路は交通量が多い。 ②学校前の歩道が、凸凹している。	①継続して、交通安全指導員による、街頭指導を行う ②継続して、歩道の補修工事を実施する。	①生活安全課 ②都市整備課	

【青山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道青山花園線、町道内ノ目南1号線	花園二丁目、県サッカー場入り口前の交差点	車の交通量が多く、事故が起こりやすい。(横断歩道が南北方向には、1カ所しかついていない)	塩釜警察署に横断歩道の設置を継続して要望する。	塩釜警察署	

【菅谷台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道菅谷台12-1号線	菅谷台三丁目駐在所～四丁目学校までの歩道	歩道の街路樹の成長により、歩道のインターロッキングが隆起している。	継続して歩道の補修工事及び枝剪定を実施する。	都市整備課	

【利府中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道関根線	利府自動車学校～勿来川を渡る橋～塩釜吉岡線	橋及び道路が狭く、歩道と車道の区別もなく、危険である。	橋及び道路の拡幅は多額の費用を要することから、現状では難しい。	都市整備課	

【しらかし台中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道青葉台9-2号線	ブルーロード(青葉台三丁目)	①冬場は日陰になり、凍って滑りやすい。 ②交通量も多く、危険である。	①融雪剤を設置済み。 ②歩道幅員が十分確保できないため、当該箇所へのフェンスの設置は不可。	都市整備課	

【利府西中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道菅谷神谷沢線	旧利府街道 神谷沢～菅谷	①街路灯が少ないため暗い。 ②通行する自転車や歩行者が車道にはみ出してくる。 ③駐車車両もあり見通しも悪い。	①地中埋込型照明の設置について、検討する。 ②看板の設置を検討する。 ③駐車禁止は、警察署等と、情報共有し、対応する。	①都市整備課 ②③生活安全課	
2	町道菅谷沢乙線	二小下の三叉路付近および利府西中学校～菅谷台入口	街路灯の設置はあるが間隔が広く照度も低いため日没後の徒歩による通行は危険である。	①新規防犯灯の設置を地元町内会と協議する。 ②地中埋込型照明の設置について、検討する。	①都市整備課 ②生活安全課	
3	町道第二小学校線、町道赤坂後沢線	二小下の三叉路・塚元古墳付近	見通しが悪く、下り坂であるため車の速度が出ていることが多い。	全方向の一時停止については、警察署と連絡を密にしながら取り組んでいく。	生活安全課	